

## Skizze zur Niederschrift

Diese Skizze ist ein Bestandteil der Niederschrift vom 15.03.2019

Gemarkung:     Dutenhofen     Flur:     5, 6, 8     Aktenzeichen:     18148    

### Zeichenerklärung

Alte Grenze



falsch sitzende Grenzmarke entfernt

Neue Grenze (im Original in rot dargestellt)

#### Festgestellte Grenzpunkte

- nicht abgemarkt
- im  Grenzmarke vorgefunden
- Original  vorgefundene Grenzmarke erneuert
- rot  Grenzmarke neu gesetzt

#### Neu festgelegte Grenzpunkte

- nicht abgemarkt
  - abgemarkt
- (Die Signaturen sind im Original in rot dargestellt)

#### Abkürzungen für die Bezeichnung der Grenzmarken

- |     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| B   | Bolzen                          |
| K   | Kunststoffmarke                 |
| Kl  | Klebmärke                       |
| Kr  | Meißelzeichen (Kreuz, Schlaufe) |
| ME  | Mauerecke                       |
| N   | Nagel                           |
| R   | Rohr                            |
| RK  | Rohr mit Kappe                  |
| RKo | Rohr mit Kopf                   |
| St  | Stein                           |

#### Signaturen

- |       |  |
|-------|--|
| Mauer |  |
| Zaun  |  |
| Hecke |  |

Die Höhen bzw. Tiefen der Grenzmarken bezogen auf den Erdboden sind nach folgenden Beispielen angegeben:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Bolzen in 0,5 m Höhe | $\frac{0,5}{B}$  |
| Stein in 0,3 m Tiefe | $\frac{St}{0,3}$ |

### Ergänzende Erläuterungen zur Skizze: